1. 液晶パネル
2. 「MAX/MIN」ボタン
3. 「Tw/Td」ボタン
4. 「CLEAR/AUTO」ボタン
5. 「HOLD」ボタン
6. 「ON/OFF」ボタン
7. 壁掛け用フック穴
8. スタンド
9. 電池蓋
10. ストラップ取付箇所
11. センサー保護キャップ

特　　徴

- 高精度な温度、湿度の測定が可能です
- 堅牢なボディで、防塵性、防水性（生活防水）に優れています
- 使用目的に合わせてオートオフと、常時オンが選べます
- 露点温度、湿球温度を表示できます
- 携帯時の測定に便利なHOLD 機能付き
- 最高・最低温度の記録ができます

使　用　方　法

電池の取付け

1.本体裏側の電池蓋をプラスドライバーを用いて開けてください。（内部にあるパッキンの紛失に注意してください。）
2.内部の電極表示に従って、単4 バッテリーを4 本入れてください。
3.蓋を閉めて固定ネジを締めてください。

電源の入れ方

電源がOFF の状態で本体表側の「ON/OFF」を１回押と電源が入ります。電源を切る場合は、「ON/OFF」を３秒以上押してください。

液晶

上 段：湿度
下 段：温度（通常温度、露点温度、湿球温度）

HOLD（ホールド）機能

本体表側の「HOLD」ボタンを１回押すことで、液晶中部右側に「HOLD」と表示され、測定中の温・湿度を固定することができます。その状態で、再度「HOLD」ボタンを１回押すことで、通常の温度・湿度表示に戻ります。

最高・最低温度・湿度の記憶機能

- 本体表側の「MAX/MIN」ボタンを１回押すと液晶上部左側に「MAX」と表示され、測定開始時からの最高温度、最高湿度が約２０秒ほど表示されます。
- 液晶上部左側にMAX と表示されている際、さらに「MAX/MIN」ボタンを１回押すと液晶上部左側に「MIN」と表示され、測定開始時からの最低温度、最低湿度が約２０秒ほど表示されます。
- 現在温度・湿度に表示を戻す場合は、上記の各動作後２０秒以上放置するか、最高・最低表示がされている間に「MAX/MIN」ボタンをもう１度押してください。

※電池を交換すると記憶機能がリセットされます

最高・最低(MAX / MIN)記録の削除方法

「温度の最高・最低機能」で最高・最低表示中に本体表側の「CLEAR/AUTO」ボタンを１回押すことで、最高・最低（MAX/MIN）の記録を削除することができます。
（各液晶が「---° C」の表示になった後、現在温度、湿度が最高、最低温・湿度として記録され、約２０秒後に現在温度表示に切り替わります。）

露点温度、湿球温度の測定

本体表側の「Tw/Td」ボタンを１回押すと液晶下部右側に「Td」と表示され、現在露点温度が表示されます。
その状態（Tb 表示状態）で、ボタンを１回押すと液晶下部右側に「Tw」と表示され、現在湿球温度が表示されます。
通常の温度表示に戻すには、Td 表示の際は２回、Tw 表示の際は１回「Tw/Td」ボタンを押すことで、戻ります。

オートオフ機能

最高/最低温度または湿度表示、HOLD 表示以外の状態で、本体表側の「CLEAR / AUTO」ボタンを、３秒以上押すことで、液晶下部左側に「AUTO OFF」と表示され、無操作の状態で約3分経過すると、自動的にスイッチがOFF となります。
常時オン状態に戻すためには、「AUTO OFF」と表示されている時に「CLEAR/AUTO」ボタンを、３秒以上押すことで、解除されます。

仕　　様

測定範囲	温度：-40～70℃ 湿度：10～90
測定誤差	温度：±0.5℃ 湿度：20～80%　±2.5% その他　±3.5%
目盛り	温度：0.1℃ 湿度：0.1%
電池	単4電池×2本
サイズ（約）	H：168×W：48×D：19.5mm

株式会社 アイシー　〒154-0003 東京都世田谷区野沢 2-33-15　TEL:03-3410-4882　e-mail: ic@ondokei.com　http://www.ondokei.com